

专家评审意见表

项目名称	第九师医院外科楼、儿科楼、急救中心门诊楼、医技门诊综合楼。				
专家姓名	王淑萍	职务/职称	环境工程师	专业	环境工程。
工作单位	额敏县环境监测站。			联系电话	18999481276

评审意见

外科楼在验收监测结论中,住院床位数约为23,达不到验收监测时工况80%。进一步落实住院床位数。

本项目医疗废水与生活废水一同排入儿科门诊楼建设项目生物氧化曝气+消毒的污水处理系统处理后排入市政下水管网,废水排放口未做排污口标识标牌;医疗废物进行了按类别进行贮存,设立专门固体废物贮存间,由塔城市环卫处处理。

该项目基本落实了环境影响评价和环保“三同时”制度,配套建设了相应的环保设施,主要污染物达标排放;基本符合建设项目环境保护竣工验收条件,整改后环保竣工验收合格。

评审专家(签字): 王淑萍

2018 年 7 月 7 日

专家评审意见表

项目名称	第九师医院急救中心门诊楼、医技、门诊综合楼、医院外科综合楼、儿科楼、建修项目				
专家姓名	罗吉芳	职务/职称	副高	专业	环境工程
工作单位	塔城市环境监察站			联系电话	13319256418

评审意见

1. 验收报告与医院冬季供暖与现状不符。
2. 医院废水经处理后，为达标后排入污水处理厂处理。
3. 验收报告中对固体废物应分类收集。
4. 外科楼在验收监测过程中，个别床位数为23，达不到验收监测时20%。由步后复个即见新动。
5. 废气收集不完善。
6. 现状废气无。
7. 废水监测数据及废气监测数据缺失。
8. 验收报告中的部分项目及内容与环评报告书有出入应补设。
9. 待有检测建成后再到进行监测。
10. 无公众参与调查表。
11. 医院废水处置协议书过期。
12. 验收报告中填报特殊固废收存情况，台账和。

结论：能按照“三同时”执行，进一步完善验收资料，完善台账记录，加强医院废物的暂存、处置管理，加强污水处理管理，落实环境因素防治责任，密切关注该医院周边环境影响。本次验收意见仅适用于验收报告中确定的验收内容，若项目其他内容或验收内容发生变化，为履行相应环评手续。

建议验收通过。

评审专家（签字）：

罗吉芳

2018年7月7日

专家评审意见表

项目名称	农大医院医技、门诊综合楼、医院外科综合楼、儿科楼、急救中心门诊楼建设项目				
专家姓名	李艳	职务/职称	工程师	专业	环境科学
工作单位	塔城地区环境监测站			联系电话	18690122831

评审意见

1. 验收报告中的部分词汇及语句与环评报告上有出入或错误;
 2. 废水监测数据及废气监测数据缺失;
 3. 工艺结论无;
 4. 固废及液状废具有年统计核算数据,并未写明数据来源,例如每天产生量等;
 5. 医院医技、门诊综合楼项目验收报告中除噪声有相关执行标准外,无其他需验收的项目标准;
 6. 固(液)体废物应按标准分类收集、消毒处理后处置;
 7. 冬季供暖与实际不符;
 8. 医疗废水经处理后,应达标后排入污水处理厂;
 9. 外科楼:在验收监测报告中,病房位数分为23位,并未达到环评所提80%,进一步落实病房床位数;
 10. 应急预案不完善;
 11. 符合竣工验收后,应按要求进行定期检测各项监测项目;
 12. 医疗废物处置协议书过期过久。
- 结论: 能按照“三同时”制度进行,并进一步完善各项欠缺指标,建议验收通过;

13. 病床数量、医生、护士等有职或聘用人员一概无!

评审专家(签字)

李艳

其他事项及建议: 请落实环境质量属地监管责任,

密切关涉项目对周边环境的影响,本次验收意见仅适用于

2018年7月7日

环评报告表中确定的建设内容,若项目其他建设

内容完成或环保设施发生重大变更,应依法履行相应环保手续。

建设项目竣工环保验收专家组签到名单

	姓 名	身份证号	职务/职称	签 名
组 长	周明云	654221196705154048	环评工程师 2/1全主席	周明云
(副组长)	谢静	654123199011255385	经理	谢静
成 员	叶建军	652522196210104015	科长	叶建军
	王淑萍	654221197208160046	工程师	王淑萍
	罗吉芳	654201197406250020	副高	罗吉芳
	李艳	654221198604240042	工程师	李艳
	侯向东	654221196407280013	项目经理	侯向东
	万艳军	610122198511031727	资料员	万艳军
	李成	610122198511031727	记录员	李成